



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 78

с. Волчиха

Наименование территориального образования субъекта РФ

2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание МКДОУ «Волчихинский детский сад № 3»
- 1.2. Адрес объекта с. Волчиха, ул. Ленина, 63 «а»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этажей, 513,5 кв.м
 - часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1250 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1940, последнего капитального ремонта 2014
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Волчихинский детский сад № 3» Волчихинского района Алтайского края
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 658930, Алтайский край, Волчихинский район, с. Волчиха, ул. Ленина, 63 «а»

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).
- 3.2.4 Перекрестки: перерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фо- то
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (г, у)	-	1, 4
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	2, 3, 5 – 12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	-	13, 24 – 26
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	14, 15, 17, 22, 23
5	Санитарно-гигиенические помеще- ния	ДУ	-	16, 18- 21
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект признан «доступным условно». СФЗ № 1 – доступна частично избирательно (г, у). СФЗ №№ 2, 3, 4, 5, 6 – доступны условно. Необходимо проведение ремонтных работ, установка кнопок вызова.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>2</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>3</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u>2</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u>2</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>2</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 4 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

заведующая МКДОУ «Волчихинский детский сад № 3» _____ Е.Г. Шупыро
(Должность, Ф И О) (Подпись)

Члены рабочей группы:

ст. воспитатель МКДОУ «Волчихинский детский сад № 3» Ю.С. Беккер Ю.С. Беккер
(Должность, Ф И О) (Подпись)

воспитатель МКДОУ «Волчихинский детский сад № 3» Л.И. Пасынкова Л.И. Пасынкова
(Должность, Ф И О) (Подпись)

воспитатель МКДОУ «Волчихинский детский сад № 3» О.М. Азарова О.М. Азарова
(Должность, Ф И О) (Подпись)

начальник УСЗН по Волчихинскому району Е.В. Попова Е.В. Попова
(Должность, Ф И О) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф И О)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20 ____ г. (протокол № _____)
Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)****МКДОУ «Волчихинский детский сад № 3»,****с. Волчиха, ул. Ленина, 63 «а»**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	- отсутствуют доступные элементы информации об объекте - калитка имеет непрозрачное полотно, установлена пружина	все	Оборудование доступными элементами информации об объекте. Установка просматриваемого полотна. Убрать пружину.	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	4	- отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей.	С	Установка тактильных средств	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	нет	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	нет	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	Отсутствует зона парковки для автомобиля инвалида	К, О	Выделение зоны парковки для автомобиля инвалида, установка знака в соответствии с нормами стандартов	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	1, 4	Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения	все	Установка информационных обозначений	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
«Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (г, у)	-	1, 4	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МКДОУ «Волчихинский детский сад № 3»,
с. Волчиха, ул. Ленина, 63 «а»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	2,3, 5-7	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	2, 8	- пандус не соответствует требованиям стандартов - отсутствуют поручни	К, О	Установка пандуса и поручней в соответствии с нормами стандартов	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	2, 3, 5, 6	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	9, 10	- ширина рабочей створки дверного проема < 0,9 м	К	Расширение дверного проема	ТР
2.5	Тамбур (2)	есть	-	10 - 12	Размеры тамбуров не соответствуют требованиям стандартов. - ширина рабочей створки дверного проема тамбура < 0,9 м - порог > 0,025 - дверь 2-го тамбура не имеет смотровые панели	все	Приведение тамбуров в соответствие с нормами стандартов.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	Отсутствует предупредительная информация о препятствии и контрастная маркировка	С	Установка предупредительной информации о препятствии и контрастной маркировки в соответствии со стандартами	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
«Вход (входы) в здание»	ДУ	-	2, 3, 5 – 12	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

И Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МКДОУ «Волчихинский детский сад № 3»,

с. Волчиха, ул. Ленина, 63 «а»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	13	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	24 26	Ширина участков эвакуационных путей не соответствует требованиям стандартов	К, О	Приведение эвакуационных путей в соответствие с требованиями стандартов	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Отсутствует предупредительная информация о препятствии, контрастная маркировка	С	Установка предупредительной информации о препятствии. Нанесение контрастной маркировки.	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
«Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)»	ДУ	-	13, 24 – 26	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МКДОУ «Волчихинский детский сад № 3»,
с. Волчиха, ул. Ленина, 63 «а»
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	14, 15, 17	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	22, 23	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Отсутствуют информирующие обозначения помещений	все	Установка информирующих обозначений помещений	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
«Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)»	ДУ	-	14, 15, 17, 22, 23	Ремонт (текущий)

* указывается ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МКДОУ «Волчихинский детский сад № 3»,
с. Волчиха, ул. Ленина, 63 «а»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	18 21	Отсутствует универсальная кабина, доступная для всех категорий инвалидов. Ширина дверного проема < 0,9 м	все	Оборудование туалетной комнаты в соответствии с требованиями стандартов	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	16	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Отсутствуют информирующие обозначения помещений	все	Установка информирующих обозначений помещений	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
«Санитарно-гигиенические помещения»	ДУ	-	16, 18 – 21	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МКДОУ «Волчихинский детский сад № 3»,
с. Волчиха, ул. Ленина, 63 «а»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства информации	С	Установка тактильных средств информации	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	Отсутствует система средств информации и сигнализации комплексная для всех категорий инвалидов	все	Установка системы средств информации и сигнализации комплексной для всех категорий инвалидов	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
«Система информации на объекте»	ДУ	-	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____